






석면해체·제거 사업장의 석면농도 측정 결과서

용역명	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약		측정일	2021.1.26.(화)	
철거업체	(주)성화알앤티		측정자	이관구	
측정기관	(주)한국환경리서치컨설팅	측정수량	8 지점		
관련근거	산업안전보건법제124조-석면농도기준의 준수, 작업장 내 석면농도측정		분석자	윤문종 (서명)	
작업물량	2,072.01 m ²	중	368 m ²	(석면자재 : 천장텍스)	
작업현장	밀폐면적 : 386 m ²				
	경기도 시흥시 장곡로70번길 12(장곡동 797), 장곡초등학교				

시료	측정지점	측정위치	섬유수	측정결과(개/cm ³)	비고
AF17	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 교실(1-3)	3.5	0.0017 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF18	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 방송실-1	5	0.0025 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF19	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 방송실-2	4	0.0020 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF20	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 교무실-1	5	0.0025 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF21	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 교무실-2	5	0.0025 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF22	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도2	3	0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF23	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도3-1	3	0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF24	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도3-2	3	0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF0	공시료	Blank Test	0	N/A	2021.1.26.자 공시료

법적기준 : 0.01개/cm³

주식회사 한국환경리서치컨설팅

