

[별지#1. 측정 결과]

| 시료수량<br>10개 |          | 측정일<br>2021 1. 21. | 장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약 |             |                     |                  |             |
|-------------|----------|--------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
|             | 시료<br>번호 | 측정 지점              | 측정 장비<br>(종류/수량)           | 유량<br>(ℓ/분) | 측정 일시               | 측정 결과<br>(f/cm³) | 검출석면의<br>종류 |
| 측정<br>결과    | A1       | 부지경계선1             | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0000           | —           |
|             | A2       | 부지경계선2             | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0001           | —           |
|             | A3       | 부지경계선3             | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0000           | —           |
|             | A4       | 부지경계선4             | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0000           | —           |
|             | A5       | 위생설비 입구            | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0030           | —           |
|             | A6       | 작업장주변 실내1          | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0000           | —           |
|             | A6-1     | 작업장주변 실내2          | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0000           | —           |
|             | A6-2     | 작업장주변 실내3          | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0000           | —           |
|             | A8       | 음압기공기배출구           | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0012           | —           |
|             | A9       | 폐기물 반출구            | 지역시료펌프/1                   | 10          | 2020.1.21. (별지#2참조) | 0.0024           | —           |
|             | A0       | 공시료(blank)         | —                          | —           | —                   | 0.0000           |             |

※ 측정장비는 배터리식 지역시료펌프 10대로 순환측정 실시함

기준값 : 0.01개/cm³

[별지 #2. 측정 지점 별 비산측정 사진]

| 측정일 2021. 1. 21. |   | 장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약   |                       |
|------------------|---|--|-----------------------|
| 측정 지점            | 비산측정 시작 사진  | 비산측정 종료 사진   | 비고                    |
|                  |   |  | 결과값(개/cm³)            |
| A1. 부지경계선1       |    |    | 기준값<br>(0.01개/cm³) 만족 |
| 장곡초등학교 주변        | 측정 시작 시간 : 11 : 00  | 측정 종료 시간 : 15 : 00   | 0.0000                |
| A2. 부지경계선2       |    |    | 기준값<br>(0.01개/cm³) 만족 |
| 장곡초등학교 주변        | 측정 시작 시간 : 11 : 05  | 측정 종료 시간 : 15 : 05   | 0.0001                |
| A3. 부지경계선3       |    |    | 기준값<br>(0.01개/cm³) 만족 |
| 장곡초등학교 주변        | 측정 시작 시간 : 11 : 10  | 측정 종료 시간 : 15 : 10   | 0.0000                |
| A4. 부지경계선4       |   |   | 기준값<br>(0.01개/cm³) 만족 |
| 장곡초등학교 주변        | 측정 시작 시간 : 11 : 15  | 측정 종료 시간 : 15 : 15   | 0.0000                |
| A5. 위생설비 입구      |  |  | 기준값<br>(0.01개/cm³) 만족 |
| 1층 유치원복도         | 측정 시작 시간 : 13 : 40  | 측정 종료 시간 : 14 : 20   | 0.0030                |
| A6. 작업장주변 실내1    |  |  | 기준값<br>(0.01개/cm³) 만족 |
| 5층 6영어실(교무실)     | 측정 시작 시간 : 12 : 40  | 측정 종료 시간 : 14 : 40   | 0.0000                |
| A6-1. 작업장주변 실내2  |  |  | 기준값<br>(0.01개/cm³) 만족 |
| 5층 5영어실(행정실)     | 측정 시작 시간 : 12 : 43  | 측정 종료 시간 : 14 : 43   | 0.0000                |
| A6-2. 작업장주변 실내3  |  |  | 기준값<br>(0.01개/cm³) 만족 |
| 5층 교실(5-7)(교장실)  | 측정 시작 시간 : 12 : 45  | 측정 종료 시간 : 14 : 45   | 0.0000                |
| A8. 음압기 공기배출구    |  |  | 기준값<br>(0.01개/cm³) 만족 |
| 1층 유치원복도         | 측정 시작 시간 : 13 : 45  | 측정 종료 시간 : 14 : 25   | 0.0012                |

측정일 2021. 1. 21.

장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약

| 측정 지점       | 비산측정 시작 사진  | 비산측정 종료 사진   | 비고                                 |
|-------------|---|--|------------------------------------|
|             |   |  | 결과값(개/cm <sup>3</sup> )            |
| A9. 폐기물 반출구 |  |  | 기준값<br>(0.01개/cm <sup>3</sup> ) 만족 |
| 1층 유치원복도    | 측정 시작 시간 : 14 : 50  | 측정 종료 시간 : 15 : 30   | 0.0024                             |
| A0. 공시료     | -   | -  | -                                  |
| Blank       |   |  | 0.0000                             |