



석면해체·제거 사업장의 석면농도 측정 결과서

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 용역명 | 장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약 | | 측정일 : 2021.1.21.(목) | | |
| 철거업체 | (주)성화알엔티 | | 측정자 : 이관구 | | |
| 측정기관 | (주)한국환경리서치컨설팅 | 측정수량 : 1 지점 | 분석자 : 윤문중  | | |
| 관련근거 | 산업안전보건법제124조-석면농도기준의 준수, 작업장 내 석면농도측정 | | | | |
| 작업물량 | 2,072.01 m ² | 중 11.25 m ² (석면자재 : 천장텍스) | 밀폐면적 : 11.25 m ² | | |
| 작업현장 | 경기도 시흥시 장곡로70번길 12(장곡동 797), 장곡초등학교 | | | | |
| | | | | | |
| 시료 | 측정지점 | 측정위치 | 섬유수 | 측정결과(개/cm ³) | 비고 |
| AF1 | 작업완료 후 석면농도측정 | 장곡초등학교 1층 유치원복도 일부 | 3 | 0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족 |  |
| AF0 | 공시료 | Blank Test | 0 | N/A | 2021.1.21.자 공시료 |

법적기준 : 0.01개/cm³

주식회사 한국환경리서치컨설팅

