



## 석면해체·제거 사업장의 석면농도 측정 결과서

용역명	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약			측정일 : 2021.1.21.(목)	
철거업체	(주)성화알앤티			측정자 : 이관구	
측정기관	(주)한국환경리서치컨설팅		측정수량 : 1 지점	분석자 : 윤문중 	
관련근거	산업안전보건법제124조-석면농도기준의 준수, 작업장 내 석면농도측정				
작업물량	2,072.01 m <sup>2</sup>	중 11.25 m <sup>2</sup>	(석면자재 : 천장텍스)		밀폐면적 : 11.25 m <sup>2</sup>
작업현장	경기도 시흥시 장곡로70번길 12(장곡동 797), 장곡초등학교				
시료	측정지점	측정위치	섬유수	측정결과(개/cm <sup>3</sup> )	비고
AF1	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 유치원복도	3	0.0015 기준값(0.01개/cm <sup>3</sup> ) 만족	
AF0	공시료	Blank Test	0	N/A	2021.1.21.자 공시료

법적기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup>

주식회사 한국환경리서치컨설팅

