

석면해체·제거 사업장의 석면농도 측정 결과서

용역명	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약			측정일 : 2021.1.25.(월)	
철거업체	(주)성화알앤티			측정자 : 이관구	
측정기관	(주)한국환경리서치컨설팅	측정수량 : 7 지점			분석자 : 윤문중 
관련근거	산업안전보건법제124조-석면농도기준의 준수, 작업장 내 석면농도측정				
작업물량	2,072.01 m ²	중 291.845 m ² (석면자재 : 천장텍스)	밀폐면적 : 310.325 m ²		
작업현장	경기도 시흥시 장곡로70번길 12(장곡동 797), 장곡초등학교				
시료	측정지점	측정위치	섬유수	측정결과(개/cm ³)	비고
AF10	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 과학실	5	0.0025 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF11	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 준비실	6	0.0029 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF12	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 탈의실(남)	5.5	0.0027 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF13	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 상담실-1	5	0.0025 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF14	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 상담실-2	4.5	0.0022 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF15	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도4-1	4	0.0020 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF16	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도4-2	4	0.0020 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF0	공시료	Blank Test	0	N/A	2021.1.25.자 공시료

법적기준 : 0.01개/cm³

주식회사 한국환경리서치컨설팅

