

석면해체·제거 사업장의 석면농도 측정 결과서

용역명	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약	측정일 : 2021.1.27.(수)
철거업체	(주)성화알앤티	측정자 : 이관구
측정기관	(주)한국환경리서치컨설팅	측정수량 : 14 지점
관련근거	산업안전보건법제124조-석면농도기준의 준수, 작업장 내 석면농도측정	분석자 : 윤문중
작업물량	2,072.01 m ² 중 340.53 m ² (석면자재 : 천장텍스)	밀폐면적 : 352.68 m ²
작업현장	경기도 시흥시 장곡로70번길 12(장곡동 797), 장곡초등학교	

시료	측정지점	측정위치	섭유수	측정결과(개/cm ³)	비고
AF25	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 시설관리실	4	0.0020 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF26	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 우유보관소	5	0.0025 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF27	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 보람반	4.5	0.0022 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF28	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 급수대	4.5	0.0022 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF29	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 복도4-1	3	0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF30	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 복도4-2	3.5	0.0017 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF31	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 복도4-3	3	0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF32	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 휴게실	3.5	0.0017 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF33	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 창고	3.5	0.0017 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF34	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 교실(1-2)-1	3	0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF35	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 교실(1-2)-2	3	0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족	

석면해체·제거 사업장의 석면농도 측정 결과서

용역명	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약	측정일 : 2021.1.27.(수)
철거업체	(주)성화알앤티	측정자 : 이관구
측정기관	(주)한국환경리서치컨설팅 측정수량 : 14 지점	분석자 : 윤문중
관련근거	산업안전보건법제124조-석면농도기준의 준수, 작업장 내 석면농도측정	
작업물량	2,072.01 m ² 중 340.53 m ² (석면자재 : 천장텍스)	밀폐면적 : 352.68 m ²
작업현장	경기도 시흥시 장곡로70번길 12(장곡동 797), 장곡초등학교	

시료	측정지점	측정위치	섭유수	측정결과(개/cm ³)	비고
AF36	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 방과후교실-1	2	0.0010 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF37	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 방과후교실-2	2.5	0.0012 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF38	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 방과후교실-3	2	0.0010 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF0	공시료	Blank Test	0	N/A	2021.1.27.자 공시료

법적기준 : 0.01개/cm³

※ 작업장 내 폐기물 임시보관소(방과후교실 및 교실(1-2))에서 작업장 외부로 야적하여 청소 후 후측정 실시

주식회사 한국환경리서치컨설팅

