

[별지#1. 측정 결과]

시료수량 2개		측정일 2021. 1. 30.	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약				
	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cm²)	검출석면의 종류
측정 결과	A10	폐기물 보관지점1	지역시료펌프/1	10	2020.1.30. (별지#참조)	0.0000	-
	A10-1	폐기물 보관지점2	지역시료펌프/1	10	2020.1.30. (별지#참조)	0.0000	-
	A0	공시료(blank)	-	-	-	0	-
※ 측정장비는 배터리식 지역시료펌프 2대로 순환측정 실시함							기준값 : 0.01개/cm²

[별지 #2. 측정 지점 별 비산측정 사진]

측정일 2021. 1. 30.		장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약	
측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
			결과값(개/cm ³)
A10. 폐기물 보관지점1			기준값 (0.01개/cm ³) 만족
장곡초등학교 주변	측정 시작 시간 : 13 : 00	측정 종료 시간 : 13 : 40	0.0000
A10. 폐기물 보관지점2			기준값 (0.01개/cm ³) 만족
장곡초등학교 주변	측정 시작 시간 : 13 : 05	측정 종료 시간 : 13 : 45	0.0000
A0. 공시료	—	—	—
Blank			0