


## 석면해체·제거 사업장의 석면농도 측정 결과서

용역명	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약		측정일	2021.1.29.(금)	
철거업체	(주)성화알앤티		측정자	이관구	
측정기관	(주)한국환경리서치컨설팅	측정수량	7 지점		
관련근거	산업안전보건법제124조-석면농도기준의 준수, 작업장 내 석면농도측정		분석자	윤문중 	
작업물량	2,072.01 m <sup>2</sup>	중 338.855 m <sup>2</sup> (석면자재 : 천장텍스)	밀폐면적	349.265 m <sup>2</sup>	
작업현장	경기도 시흥시 장곡로70번길 12(장곡동 797), 장곡초등학교				

시료	측정지점	측정위치	섬유수	측정결과(개/cm <sup>3</sup> )	비고
AF44	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 보건실	3	0.0015 기준값(0.01개/cm <sup>3</sup> ) 만족	
AF45	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 학부모상주실	4	0.0020 기준값(0.01개/cm <sup>3</sup> ) 만족	
AF46	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 회의실	4.5	0.0022 기준값(0.01개/cm <sup>3</sup> ) 만족	
AF47	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 행정실	4	0.0020 기준값(0.01개/cm <sup>3</sup> ) 만족	
AF48	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 숙직실	4	0.0020 기준값(0.01개/cm <sup>3</sup> ) 만족	
AF49	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 복도2	3	0.0015 기준값(0.01개/cm <sup>3</sup> ) 만족	
AF50	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 1층 복도3	3	0.0015 기준값(0.01개/cm <sup>3</sup> ) 만족	
AF0	공시료	Blank Test	0	N/A	2021.1.29.자 공시료

법적기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup>

주식회사 한국환경리서치컨설팅

