


[별지#1. 측정결과]

시료수량 2개		측정일 2021. 2. 1.		장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약			
	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cm ³)	검출석면의 종류
측정 결과	A10	폐기물 보관지점1	지역시료펌프/1	10	2020.2.1. (별지#참조)	0.0006	-
	A10-1	폐기물 보관지점2	지역시료펌프/1	10	2020.2.1. (별지#참조)	0.0006	-
	A0	공시료(blank)	-	-	-	0	
※ 측정장비는 배터리식 지역시료펌프 2대로 순환측정 실시함							
						기준값 : 0.01개/cm ³	

[별지 #2. 측정 지점 별 비산측정 사진]

측정일 2021. 2. 1.					장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 영역 계약				
측정 지점		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고			
						결과값(개/cm³)			
A10. 폐기물 보관지점1						기준값 (0.01개/cm³) 만족			
장곡초등학교 주변		측정 시작 시간 : 10 : 00		측정 종료 시간 : 10 : 40		0.0006			
A10. 폐기물 보관지점2						기준값 (0.01개/cm³) 만족			
장곡초등학교 주변		측정 시작 시간 : 10 : 03		측정 종료 시간 : 10 : 43		0.0006			
A0. 공시료						-			
Blank		-		-		0			